
INFORMATIEBLAD AFGEKEURDE MIDDELEN

Voorbeelden NEN 3140 inspectie verplaatsbare arbeidsmiddelen

Afgekeurd:



geen tule



wartels defect en aansluitleiding poreus



kap niet elektrisch vergrendeld, elektrische delen niet afgeschermd



wandcontactdoos behuizing defect



afkortstaalzaag behuizing defect

Dit zijn visuele foto's, afgekeurde apparaten middels meting kunnen wij uiteraard niet weergeven in een foto.